

© Ignacio Martinez

Vereinshaus Ölz Halle - Umbau

Untere Bahnhofstrasse 10
6830 Rankweil, Österreich

ARCHITEKTUR
Peter Martin

FERTIGSTELLUNG
1995

SAMMLUNG
Architekturzentrum Wien

PUBLIKATIONSDATUM
14. September 2003

Sanierung und Adaptierung einer Stickereihalle von 1920. Anstelle einer statisch nicht mehr sanierbaren Konstruktion wurde eine neue Decke eingefügt: verleimte Vollholzelemente, 1 m breit und 20cm hoch, über die lichte Weite von 19 m mit Stahlstangen unterspannt und auf neu an die Mauerpfeiler innen angefügte Stahlrahmen gelagert.
Die erforderlichen Nebenräume (Foyer, Garderobe, Toiletten, Regieraum, darüber Galerie) wurden als leichte Stahl-Holz-Einbauten ausgeführt und berühren an keiner Stelle die Außenwände oder die Decke. So blieb die stützenfreie Halle vollständig als Großraum erhalten. Im Obergeschoss Vereinsräume, kleiner Saal. (Text: Otto Kapfinger in „Baukunst in Vorarlberg seit 1980, Hrsg. VAI / KUB“)



© Ignacio Martinez

Vereinshaus Ölz Halle - Umbau

DATENBLATT


Architektur: Peter Martin
Fotografie: Ignacio Martinez

Maßnahme: Umbau
Funktion: Gemischte Nutzung

Planung: 1994
Fertigstellung: 1995

PUBLIKATIONEN

Otto Kapfinger: Baukunst in Vorarlberg seit 1980 Ein Führer zu 260 sehenswerten Bauten, Hrsg. Kunsthaus Bregenz, vai Vorarlberger Architektur Institut, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern 2003.



Vereinshaus Ölz Halle - Umbau

Schnitt