



© Annekathrin Hahmann

Die Sanierung der Schulstandort-gemeinschaft in der Hubertusstrasse 1, 9020 Klagenfurt, wurde mit der Sanierung zweier Turnsäle fortgesetzt. Vorgesehen war der Austausch der südseitigen Glasfassaden – ersetzt wurden diese durch Pfostenriegelkonstruktionen mit einem außen angebrachten Sonnenschutz (Edelstahl-Metallgewebe). Im Inneren wurde der Bodenbelag erneuert, Prallschutzwände aus Holz angebracht, die bestehende Heraklithdecke durch eine abgehängte Decke ersetzt und die Sportgeräte erneuert. Im Zuge der Arbeiten waren auch Maßnahmen an der Decke und an Teilen der Wandflächen zur Verbesserung der Raumakustik nötig. Wärmetechnisch sollen die Turnhallen durch das Aufbringen einer Innenwanddämmung in den Heizkörpernischen verbessert werden. In den Garderoben, Waschräumen und Geräteräumen wurden die Zu- und Abluftöffnungen verlegt, um einen besseren Luftwechsel zu gewährleisten. Eva Rubin

Turnsäle PÄDAK Klagenfurt, Sanierung

Hubertusstraße 1
9020 Klagenfurt, Österreich

ARCHITEKTUR
Eva Rubin

BAUHERRSCHAFT
Team Kärnten

FERTIGSTELLUNG
2006

SAMMLUNG
Architektur Haus Kärnten

PUBLIKATIONSdatum
15. Januar 2009



© Annekathrin Hahmann



© Annekathrin Hahmann

**Turnsäle PÄDAK Klagenfurt,
Sanierung**

DATENBLATT

Architektur: Eva Rubin

Mitarbeit Architektur: Annekathrin Hahmann, Edith Steiner Janesch

Bauherrschaft: Team Kärnten

Bauphysik: Ingo Steiner

Maßnahme: Revitalisierung

Funktion: Bildung

Planung: 2004 - 2005

Ausführung: 2005 - 2006

AUSFÜHRENDE FIRMEN:

Wandverkleidungen: Schweiger Sport GmbH, Bahnhofplatz 6, 2111 Harmannsdorf

Trockenbau: DTK Dämmstofftechnik Kainbacher, Framrach 50, 9433 St. Andrä im Lavanttal



**Turnsäle PÄDAK Klagenfurt,
Sanierung**

Projektplan