



© Hertha Hurnaus

Sockelsanierung und Dachausbau Mariahilferstraße 1

Mariahilferstraße 1
1070 Wien, Österreich

ARCHITEKTUR

Zeytinoglu ZT GmbH

BAUHERRSCHAFT

Wertinvest

TRAGWERKSPLANUNG

Wendl ZT-GmbH

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

Weidlflein Gartenkunst

KUNST AM BAU

Megumi Ito

FERTIGSTELLUNG

2009

SAMMLUNG

Architekturzentrum Wien


PUBLIKATIONSdatum

31. Mai 2009


Die Mariahilferstraße zählt in Wien und bei Wienbesuchern zu den prominentesten Straßenzügen der Stadt. Und doch existierte über Jahre hinweg ein gewisses Problem in der Wahrnehmung der Straße, konkret ihres Anfangs. In den Köpfen der Passanten und Flaneure existierte das untere Ende, zwischen Breitegasse und Getreidemarkt nicht. Die Einstellung der Straßenbahnlinien 52 und 58 führten zu einer mentalen Verweisung dieses Abschnittes. Jetzt, nach der Sockelsanierung des Hauses Mariahilferstraße 1 gibt es ein Eingangssymbol, prominent und weithin sichtbar liegt der Dachausbau, der als Büro genutzt wird, auf dem Gründerzeithaus obenauf.

Der Architekt hat in Wien schon mehrere Dachausbauten realisiert. Für diesen Dachaufbau wurde eine Homogenität des Baukörpers geschaffen, die bei Wohnungen schwer umsetzbar sind. Denn Dachwohnungen müssen zwangsläufig auch Dachterrassen beinhalten, welche wiederum die Homogenität des Baukörpers brechen. Anstelle weitläufiger Terrassen auf allen Ebenen ragen hier kleine Raucherbalkone in den Lichthof, sie bieten gerade Platz für ein Bäumchen im Topf. Straßenseitig präsentiert sich der Dachausbau als geschlossener Körper, kein Türmchen markiert den Abschluss. Statt dessen präsentiert sich die Eckausbildung mit einer „kobraähnlichen Erhöhung“, so der Architekt.

Der Bauherr und neue Eigentümer des Hauses hat im neuen Dachausbau einen neuen Firmensitz, die bislang über Wien verstreuten Standorte wurden hier gebündelt. Für die Bestandsmieter blieben die Wohnungen auch nach der Sanierung des Hauses leistbar, die durchschnittliche Mietdauer in der Mariahilferstraße 1 beträgt 40 Jahre. Auch die Geschäftslokale in der Erdgeschosszone wurden neu „eingekleidet“. Ein Problem im homogenen Erscheinungsbild stellte der U-Bahnabgang dar, der sich im Haus befindet. Als Lösung spannt sich ein Schildes quer über die Fassade, 2 Meter weit auskragend betont es die Horizontale und beruhigt das heterogene Erscheinungsbild in der Ladenzone. (Text: Martina Frühwirth)



© Hertha Hurnaus



© Hertha Hurnaus



© Hertha Hurnaus

**Sockelsanierung und Dachausbau
Mariahilferstraße 1**

DATENBLATT

Architektur / Entwurf: Zeytinoglu ZT GmbH (Arkan Zeytinoglu)
Mitarbeit Architektur / Entwurf: Wolfgang Ennser (PL), Alexander Jarau, Manuel Singer
Bauherrschaft: WertInvest
Tragwerksplanung: Wendl ZT-GmbH (Erwin Wendl, Robert Wendl)
Landschaftsarchitektur: Weidlfein Gartenkunst (Bernd Hochwartner, DI Maria Elisabeth Rief, Walter Sulser)
Kunst am Bau: Megumi Ito
Bauphysik: Zörrer & Lotz
Haustechnik: BPS
Fotografie: Hertha Hurnaus

Maßnahme: Sanierung, Aufstockung
Funktion: Büro und Verwaltung


Planung: 2005
Ausführung: 2007 - 2009

Grundstücksfläche: 941 m²
Nutzfläche: 1.400 m²
Baukosten: 7,0 Mio EUR



© Hertha Hurnaus

**Sockelsanierung und Dachausbau
Mariahilferstraße 1**






Schnitt



Lageplan

**Sockelsanierung und Dachausbau
Mariahilferstraße 1**



Grundriss

**Sockelsanierung und Dachausbau
Mariahilferstraße 1**



Elevation 1



Elevation 2



Ansichten